

标题 Subject	GX 散热器减震垫损坏 GX radiator cushion breaks <b>GX разрывается подушка радиатора</b>
编稿 Edit by	服务技术支持科 Technical support Department <b>Департамент технической поддержки</b>
问题描述 Problem Description	散热器减震垫损坏，需要更换 The radiator cushion is damaged, need to be replaced <b>Подушка радиатора повреждена, ее необходимо заменить</b>
Solutions	<p>1、错误状态： The malfunction status:      <b>Состояние неисправности</b> 发现散热器减震垫损坏，需要更换。 It' s found the radiator cushion breaks aftersales <b>Обнаружено, что подушка радиатора лопается в процессе эксплуатации</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>2、改进措施： Solutions: <b>Решение:</b> 车辆进展维护检查时，若发现散热器减震垫损坏，立即更换，零件号 1302020-H0100 <b>При приходе автомобиля на сервис и обнаружении данной неисправности подушку необходимо заменить на новую 1302020-H0100</b></p>