

<p><b>标题</b> Subject</p>	<p>GX 缓速器管路支架脱焊、断裂 GX retarder hose bracket was found loose weld or broken <b>GX кронштейн патрубка ретардера был обнаружен с треснувшим сварным швом или сломанным</b></p>
<p><b>编稿</b> Edit by</p>	<p>服务技术支持科 Technical support Department <b>Департамент технической поддержки</b></p>
<p><b>问题描述</b> Problem Description</p>	<p>部分 GX 缓速器管路支架发现脱焊、断裂 Some of the GX retarder tube bracket was found loose welded or broken <b>GX некоторые кронштейны патрубка ретардера были обнаружены с треснувшим сварным швом или сломанными</b></p>
<p>Solutions</p>	<p>1、错误状态： <b>The malfunction status: Состояние неисправности</b> 部分 GX 缓速器管路支架发现脱焊、断裂，售后已经检查发现 6 起故障 Some of the GX retarder tube brackets were found loose welded or broken, 6 failures were already detected aftersales. <b>GX некоторые кронштейны патрубка ретардера были обнаружены с треснувшим сварным швом или сломанными. Уже на 6 шасси были обнаружены неисправности после продажи.</b></p> <div data-bbox="327 958 1106 1462" data-label="Image"> </div> <p>2、改进措施： <b>Solutions: Решение:</b> 车辆进展维护检查时，若发现支架断开或脱焊，立即更换。 When the trucks come for maintenance, if the bracket was found broken or loose weld, replace the bracket with new part 1303272-NA400. <b>При приходе автомобиля на сервис и обнаружении данной неисправности кронштейн необходимо заменить на новый 1303272-NA400</b></p>