

标题 Subject	GX 变速箱线束进水 GX transmission cable waterproofing failure ГХ нарушение гидроизоляции кабеля трансмиссии
编稿 Edit by	服务技术支持科 Technical support Department Департамент технической поддержки
问题描述 Problem Description	变速箱线束防水失效，需要更换线束 The transmission cable waterproofing failed, cable need to be replaced Нарушение гидроизоляции кабеля трансмиссии, кабель необходимо заменить


1、 错误状态:

The malfunction status: **Состояние неисправности**

线束防水失效，发现变速箱线束中有大量水分，可能会导致变速箱报供电类故障码，售后已经检查发现 5 起故障

The cable waterproofing failed, large amount of the water were found inside the transimission cabel. This may cause failure codes about power supply of transmission 5 problems were already detected aftersales. **Нарушена гидроизоляция кабеля, внутри кабеля трансмиссии обнаружено большое количество воды. Это может привести к появлению кодов неисправности, связанных с питанием коробки передач. Уже на 5 шасси были обнаружены неисправности после продажи.**

Solutions



2、 改进措施:

Solutions: **Решение:**

当汽车到达服务时，如果电缆供应商的代码是 D198，请检查电缆的状况，并在必要时通过本地方式修复电缆和连接器。

When the vehicle arrives for service, if the cable supplier's code is D198, check the condition of the cable and, if necessary, repair the cable and connector by local means. **При приходе автомобиля на сервис если код поставщика кабеля D198, проверьте**

состояние кабеля и при необходимости отремонтируйте кабель и разъем локальными средствами .
