

标题 Subject	GX 空压机管卡固定螺栓松动 GX compressor fixing clamp blot loosen ГХ Болты крепления хомута змеевика воздушного компрессора ослаблены.
编稿 Edit by	服务技术支持科 Technical support Department Департамент технической поддержки
问题描述 Problem Description	GX 空压机管卡固定螺栓松动, 部分丢失 GX compressor fixing clamp blot loosen, some are missing ГХ Болты крепления хомута змеевика воздушного компрессора ослаблены или отсутствуют.
Solutions	<p>1、错误状态： The malfunction status: Состояние неисправности GX 空压机管卡固定螺栓松动, 部分丢失 GX compressor fixing clamp blot loosen, some are missing ГХ Болты крепления хомута змеевика воздушного компрессора ослаблены или отсутствуют.</p>  <p>2、改进措施： Solutions: Решение: 车辆进展维护检查时，若发现螺栓丢失，立即更换螺栓并拧紧。 When the trucks come for maintenance, if the bolt is found loosen or missing, retighten it. При приходе автомобиля на сервис и обнаружении данной неисправности необходимо установить и\или затянуть болт.</p>